



## B.1.6 AstroIT İzolasyon Hata Tespit Cihazı FU-201



B-TIBBİ İZOLASYON İZLEME SİSTEMLERİ

İzolasyon hata tespit cihazı , izolasyon hata test cihazı ve akım trafolarıyla kombine çalışır. Bir izolasyon hata tespit cihazına 12 akım trafosu bağlanabilir. Cihaz, izolasyon hatası tespit edildiğinde kendine bağlı tüm akım trafolarını denetler ve akım trafosu tarafından tespit edilen hata akımı cevap değerini geçiyorsa, hatalı linyeye ait LED ikaz verir ve LCD ekranında hangi çıkış hattında kaçak olduğunu yazar. İzolasyon hata tespit cihazı RS 485 MODBUS RTU protokolünde haberleşir. Cevap değeri 0,5 mA den küçüktür ve 12 akım trafosunu tarama süresi yaklaşık 1 sn. dir.

TEKNİK ÖZELLİKLER	
BESLEME GERİLİMİ	24V DC
LİNYE GİRİŞ SAYISI	12
GÖRSEL UYARI	LED VE LCD
CEVAP DEĞERİ	<0,5 mA
TOPLAM TARAMA SÜRESİ	12 sn.
EK MODÜL BAĞLANMA	VAR
HABERLEŞME PROTOKOLÜ	RS485 MODBUS RTU
UYUMLU STANDARTLAR	TS IEC 60364-7-710 : 2004
	IEC 61557-9

